

グリストラップの維持・管理が簡単に

いつもきれいだから、維持費がかからなくなりました




グリーストラップ オゾン改善システム 仙水

「SHASE-S 217」適合製品

オゾン大分除菌・消臭機器/ グリストラップクリーナー



グリーストラップは全ての業務厨房へ設置が義務化されています



グリーストラップの維持管理



日本阻集器工業会ホームページより

グリーストラップの現状

現実は、清掃が大変な為、きちんと実施されていないケースが多いようです。

悪臭の発生

ご来店客へ悪い印象がのこる!

近隣からのクレーム発生で対処に困っている!

清掃の手間

くさい!きたない(汚れ・バイ菌が一杯)!きつい(掃除が大変)!


バキューム業者への依頼は費用も嵩む!

害虫の発生



ハエやゴキブリなどの住処になってしまう! 厨房で害虫駆除してもまた排水溝をつたって入りこむ!





この状態を清掃するのはバキューム以外では困難です。

清掃が大変な為、この様な状態になっているところが非常に多いでのです。




グリーストラップ油脂・残渣の汚れ



グリーストラップの維持管理

●グリーストラップの管理状態



- ●その他改善方法の欠点
 - ①エアレーションの禁止 自治体によりグリーストラップ内のエアレー ション(ばっ気)は基本的に禁止されている ことがあります。※詳細は後述
 - ②反応時間の問題 微生物・酵素・薬剤は油脂分の分解に時間がかかるため、処理する前にGTから流れ出てしまう。
 - ③臭いの問題 微生物・酵素・薬剤では臭いの問題は解 決できない。


他の処理方法との比較

	イニシャル コスト	ランニング コスト	改善効果 (油脂軽減)	消臭効 果	除菌 (衛生
仙水 オゾン処理	50~80万 容量に応じて	電気代・フィルター 1600~4000円/月	〇 オゾン発生量300~1000mg/h	©	(
オゾン処理ランプ方式	40~60万	1~2年に1回 オゾンランプ交換 約2万円	× オゾン発生量約15mg/h 強いエアにより油脂分を垂れ	Δ	×
バイオ処理	20~50万円	バイオ投入 1万円~2.5万円	△ 反応時間がない	×	×
酵素処理	90~100万円	酵素投入 8千円~2.5万円	△ 反応時間がない	×	×

オゾン改善システム概要

● オゾンシステム概要

● 仙水配管施工状況





配管を製作

グリーストラップの形状・大きさに合わせオゾンエアレーション用の配管を製作。


※施工に関しては、本体に付属の 配管手順書をご参照ください。



配管を入れ運転開始

製作した配管をグリーストラップ内に沈め運転を開始、調整バルブでエアー量を調整し施工完了。

オゾン改善システム特徴



期待できる効果(バイオ方式との比較)

清掃環境 ⇒悪臭解消 ゴキブリ誘引防止 清掃作業短縮 よって清掃環境改善up


排水油分 ⇒油脂分解促進(油脂低分子化) 浄化槽負荷軽減(汚泥低減) よって排水油分浄化up

経費負担 ⇒清掃に費やす人件費削減、清掃費用削減 よって経費負担軽減up ※河川・下水道の汚濁軽減⇒CO2削減にも一役担っています。

オゾンによる油脂分解原理とプロセス

オゾンは、グリーストラップ中の油脂分と結びつき、その化学的構造を、下記のように、段階的に破壊して最終は、二酸化炭素と水になります。

※お客様のグリーストラップをどこまで改善できるかは、オゾン量、オゾンとの反応時間(流量)や油脂量により、大幅に異なります。



某ビアホールの導入経過写真









※各現場によって効果は異なります。

エアレーションの禁止について

各地市町村行政では、維持管理上の問題から空気調和・衛生工学会規格を適用

 空	気		和。	- , .		MANAGA MA	学会集器	会 規	規	格	HASS
		グ	IJ		ス				217-1999		

3. 維持管理上の留意点

阻集器の性能を維持するためには,適切な維持管理が不可欠である。

(1) 油脂分を分解する菌などを利用する処理装置の 追加設置の禁止 既設の阻集器に油脂分を分解する菌など を利用する処理装置を追加して設置することは、5.2の解 説に記述したように、油脂分を分離する菌などと阻集グ リースやたい積残さの接触時間が短すぎて油脂分を分解す る菌などによる阻集グリースやたい積残さの分解は期待で きないこと、さらに、ばっき装置によって槽内がかくはん され阻集グリースやたい積残さが流出することなどから、 行ってはならない。

オゾン大分の「仙水」はエアレーションOK

グリーストラップ改善システム 「仙水」は 空気調和・衛生工学会規格

グリース阻集器の阻集性能試験結果

SHASE-S 217による判定 適 ・ 否

※「仙水」は規制に反することなく市場二一ズに応えられる国内唯一のグリーストラップ 改善装置だから自信を持ってお薦めできるのです!

注意事項

- 1. オゾンは高濃度では、人体に悪影響を及ぼす可能性があります。 導入し際しましては、販売担当者の説明にご留意頂き、また、取扱説明書記載の注意事項を必ず、 ご覧下さい。
- 2. 仙水導入後も、槽内清掃は、継続して行ってください。 方法、頻度は、日本阻集器工業会推奨手順をご参考ください。清掃を怠りますと、仙水の性能が 十分発揮されない場合があります。
- 3. 沈殿汚泥のバキューム清掃は、継続して実施ください。 特に、残渣流入・堆積には、注意ください。残渣に付着している好気性の雑菌が増殖し、臨時バキュームなど、思わぬ出費を要する可能性もあります。
- 4. オゾン発生体の定期的な清掃をお願いします。

屋内設置の場合、1回/3ヶ月。屋外設置の場合、1回/半年の水洗浄をお願いします。 所要時間は、平均5分以内/回 です。洗浄を怠りますと、オゾン発生量が減少し、機能が低下しますので、ご留意ください。

5. 電源は、防水コンセントへ直接接続し、延長ケーブルの使用はお控えください。 本体へ、直接、雨・雪がかかる場合は、防護対策をお願いします。